

Freudberg Gemeinschaftsschule

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

Eingang Bundesallee	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	> 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ungenügend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Breite eingeschränkt:	-
Art der Querungen:	-
Sichtbeziehung Querung:	-
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: U Berliner Straße (Linien: U7, U9, 104)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	ungenügend
Radverkehr	
Art der RVA	Radweg
Breite der RVA	< 2,00 m
Zustand der RVA	ungenügend
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum
	-
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Stufe II
Verkehrsmengen	33 500 Kfz/24 h
Anzahl Fahrstreifen	6
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Mängelliste

- Unzureichende Sichtbeziehungen bei Ein- und Ausfahrt Hotelgarage
- Hohe Geschwindigkeiten entlang der Bundesallee
- Geh- und Radwegschäden
- Radweg in Bundesallee entspricht nicht den aktuellen Standards
- Anzahl der Radabstellanlagen zu gering

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Erweitern des Halteverbots für die Zufahrt in die Hotelgarage und Hinweisschild eventuell unterstützt durch Markierung für die Ausfahrt aus der Hotelgarage
- Kontrolle der Einhaltung der Geschwindigkeit über Blitzer
- Ausbessern Geh- und Radwegschäden
- Erneuerung der Radverkehrsanlagen (entsprechend Mobilitätsgesetz) in Bundesallee
- Errichten von Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)