

## **Bericht**

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 28.09.2017

1. Gegenstand des Berichtes: Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr.0084/VIII aus der 04. BVV vom 26.01.2017

Beleuchtung des Lubminer-Spielplatzes

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Dem Bezirksamt wurde empfohlen, sich mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu setzen, um die Beleuchtung des öffentlichen Spielplatzes am Lubminer Ring/Teterower Ring, auch bekannt als Lubminer-Spielplatz, wieder zu ermöglichen.

Der Empfehlung wird gefolgt.

Auf und um den Spielplatz befinden sich 10 Mastleuchten. Die Beleuchtungsanlage ist seit längerer Zeit außer Betrieb. Vor einer Inbetriebnahme muss eine technische Prüfung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlage erfolgen. 2 der 10 Mastleuchten weisen starke Beschädigungen am Lampenkopf auf, so dass davon auszugehen ist, dass diese Lampenköpfe ersetzt werden müssen.

Der Fachbereich Grün wird im ersten Schritt die aus der Instandsetzung der Beleuchtung entstehenden Reparaturkosten ermitteln. Weiterhin ist für die anfallenden Reparaturkosten eine Verfügbarkeit der Mittel im Budget zu prüfen.

Eine Inbetriebnahme der Beleuchtung kann bei Verfügbarkeit der finanziellen Mittel frühestens im III. Quartal 2017 erfolgen.

Dagmar Pohle  
Bezirksbürgermeisterin

Johannes Martin  
Bezirksstadtrat für Wirtschaft, Straßen  
und Grünflächen