

Meldung T044

Lesefehler in %s beim Lesen der Rotation um Z zum Zwischensystem

Meldungstyp: Fehlermeldung

Erläuterung:

Aus der Parameterdatei mit dem angegebenen Namen für das ausgewählte Koordinatensystem kann die Rotation um Z zum Zwischensystem nicht gelesen werden. In diesem Fall sollten Sie vom [Programmherausgeber](#) einen neuen Satz Parameterdateien einschließlich der Definitionsdatei DEFAULT anfordern.

Zurück zum [Startbildschirm](#), [Bearbeitungsmenü der Handeingabe](#), [Bearbeitungsmenü über eine Datendatei](#) oder [3D-Transformation](#)