


Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz  
Unfallkommission Berlin

Straßenverkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

**Alleinunfall Krad**

Am 17.07.2022 um 22:45 Uhr in 10713 Berlin-ChWi, Detmolder Str. 47, verlor eine 58-jährige Krad fahrende Person auf der Detmolder Straße aus Richtung BAB 100 kommend Richtung Osten beim Durchfahren einer S-Kurve die Gewalt über ihr Fahrzeug und stürzte gegen ein Fußgängerschutzgitter im befestigten Mittelstreifen. Die lebensbedrohlich verletzte Person verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der Text ist eine bearbeitete Version des Sachverhaltes zum Verkehrsunfall.



Quelle: Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5 Farb-Ausgabe)



Quelle: Geoportal Berlin- Digitale farbige Orthophotos 2021 (DOP20RGBI)

In den letzten 36 Monaten (01.06.2019 – 31.05.2022) wurden auf dem Streckenabschnitt Detmolder zwischen BAB A100 Stadtring und Blissestraße (RBS-Nr. 957 Straßenabschnitt 30) **5** Verkehrsunfälle (ohne Semi-VU) polizeilich registriert. Dabei wurden **keine** Verkehrsteilnehmer verletzt (keine Radfahrende und keine zu Fuß gehenden Personen).

### Kurzmitteilung zur Unfalllage

Als häufigste Unfallursachen wurden folgende registriert

- Unzureichender Sicherheitsabstand (Ursache 14) = 4 – mal
- Fehler beim Fahrstreifenwechsel (Ursache 26) = einmal

Der beschriebene Unfall ist in dieser Statistik nicht enthalten.

