

Eichendorff-Grundschule

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

| Eingang Goethestraße | |
|--|--|
| Allgemeines | |
| Schulwegplan | vorhanden |
| Beförderung | - |
| Schülerlotsen | - |
| weitere Aus- und Eingänge | - |
| Fußverkehr | |
| Gehwegbreiten: | > 4,0 m |
| Beleuchtung: | gut |
| Zustand des Wegs: | ausreichend |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ungenügend |
| Breite eingeschränkt: | - |
| Art der Querungen: | Vorziehung |
| Sichtbeziehung Querung: | ausreichend |
| Taktile Barrierefreiheit Querung: | ungenügend |
| Absenkung: | vorhanden |
| Drängelgitter | nicht vorhanden |
| ÖPNV: Goethestraße (Linie: 101) | |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ausreichend |
| Querungen, Weg z. Haltestelle: | LSA |
| Barrierefreiheit Querung: | ausreichend |
| Breite Haltestellenbereiche: | gut |
| Radverkehr | |
| Art der RVA | - |
| Breite der RVA | - |
| Zustand der RVA | - |
| Abstellung | 4 Bügel im öff. Straßenraum 24 Vorderradhalter auf dem Schulgelände |
| Kfz-Verkehr | |
| Straßennetzkategorie | Nebennetz (verkehrsberuhigter Bereich) |
| Verkehrsmengen | keine Zählraten vorhanden |
| Anzahl Fahrstreifen | 2 |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 7 |
| Baul. V.-Beruhigung | Aufpflasterung, Schwellen, Befestigung Großsteinpflaster |
| Halteverbot | - |
| Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) | "Gas weg Schule" |

Mängelliste

- Unzureichende Barrierefreiheit (taktile) des Gehwegs Goethestraße
- Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) der Querungsstelle vor Schule
- Fahrbahnbefestigung in Großsteinpflaster
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Hoher Belegungsgrad bei Radabstellanlagen. Anzahl der Radabstellanlagen zu gering

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Aufpflasterung in der Zufahrt Goethestraße
- Barrierefreier Ausbau des Gehwegs (Berliner Struktur)
- Leitsystem zur Auffindbarkeit der Querung entwickeln
- Asphaltieren der Fahrbahn
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)