

Reinhold-Otto-Grundschule

Charlottenburg-
Wilmsdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Kastanienallee	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	Lotsenpunkt: Ahornallee/ Platanenallee
weitere Aus- und Eingänge	Leistikowstraße
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	< 2,5 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Breite eingeschränkt:	Baumscheiben
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	vorhanden
ÖPNV: Reichsstraße/Kastanienallee (Linien: 104, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Querungen, Weg z. Haltestelle:	ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: U Theodor-Heuss-Platz (Linien: U2, M49, 218, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Querungen, Weg z. Haltestelle:	FGÜ, ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	gut
Radverkehr	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum 37 Vorderradhalter auf dem Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten vorhanden
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	283
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10, Markierung

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Leistikowstraße	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	Lotsenpunkt: Ahornallee/ Platanenallee
weitere Aus- und Eingänge	Kastanienallee
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	< 2,5 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Breite eingeschränkt:	Baumscheiben
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: Reichsstraße/Kastanienallee (Linien: 104, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Querungen, Weg z. Haltestelle:	ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: U Theodor-Heuss-Platz (Linien: U2, M49, 218, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Querungen, Weg z. Haltestelle:	FGÜ, ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	gut
Radverkehr	
Art der RVA	T 30 Einbahnstraße
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum 37 Vorderradhalter auf dem Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten vorhanden
Anzahl Fahrstreifen	1
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Mängelliste

- Fehlende Querungshilfe vor Schule
- Fehlende Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen am Knotenpunkt Kastanienallee/Halmstraße, Reichsstraße/Leistikowstraße und Reichsstraße/Kastanienallee und in Ausfahrt Leistikowstraße
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Leistikowstraße und Kastanienallee

- Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) am südlichen Arm Knotenpunkt Kastanienallee/Halmstraße, am Knotenpunkt Reichsstraße/Leistikowstraße und Reichsstraße/Kastanienallee
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Fehlender Witterungsschutz an Haltestelle aus Richtung Süd

Geplante Maßnahmen

- 40-50 Radabstellanlagen (keine Angabe über Art der Anlage)

Maßnahmenempfehlung LK Argus

- Vorziehungen am Knotenpunkt Kastanienallee/Halmstraße, Reichsstraße/Leistikowstraße und Reichsstraße/Kastanienallee und in Ausfahrt Leistikowstraße
- Anlage Fußgängerüberweg vor Schule prüfen
- Aufpflasterung in Zufahrt Leistikowstraße und Kastanienallee
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Leistikowstraße und Kastanienallee
- Barrierefreier Ausbau (Leiteinrichtung) südlichen Arm Knotenpunkt Kastanienallee/Halmstraße, am Knotenpunkt Reichsstraße/Leistikowstraße und Reichsstraße/Kastanienallee
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)
- Schaffen von Witterungsschutz an Haltestelle Reichsstr./Kastanienallee aus Richtung Süd