

Comeniusschule

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

| Eingang in der Gieselerstraße | |
|--|--|
| Allgemeines | |
| Schulwegplan | - |
| Beförderung | vorhanden |
| Schülerlotsen | - |
| weitere Aus- und Eingänge | Sigmaringer Straße |
| Fußverkehr | |
| Gehwegbreiten: | 2,5 m bis 4,0 m |
| Beleuchtung: | gut |
| Zustand des Wegs: | ausreichend |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ausreichend |
| Breite eingeschränkt: | - |
| Art der Querungen: | Vorziehung |
| Sichtbeziehung Querung: | ungenügend |
| Taktile Barrierefreiheit Querung: | ausreichend |
| Absenkung: | vorhanden |
| Drängelgitter | vorhanden |
| ÖPNV: U Blissestr. (Linien: U7, 101, 104, 249, 310) | |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ausreichend |
| Querungen, Weg z. Haltestelle: | LSA, Mittelinsel |
| Barrierefreiheit Querung: | ungenügend |
| Breite Haltestellenbereiche: | ungenügend |
| Radverkehr | |
| Art der RVA | T 30 |
| Breite der RVA | - |
| Zustand der RVA | - |
| Abstellung | 40 Bügel im öff. Straßenraum 0 Anlagen auf Schulgelände |
| Kfz-Verkehr | |
| Straßennetzkategorie | Nebennetz |
| Verkehrsmengen | keine Zählraten vorhanden |
| Anzahl Fahrstreifen | 1 |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 30 |
| Baul. V.-Beruhigung | Markierung, (Einbahnstraße) |
| Halteverbot | - |
| Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) | 136-10 |

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

| Eingang in der Sigmaringer Straße | |
|--|---|
| Allgemeines | |
| Schulwegplan | - |
| Beförderung | - |
| Schülerlotsen | - |
| weitere Aus- und Eingänge | Gieselerstraße |
| Fußverkehr | |
| Gehwegbreiten: | 2,5 m bis 4,0 m |
| Beleuchtung: | gut |
| Zustand des Wags: | ausreichend |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ausreichend |
| Breite eingeschränkt: | - |
| Art der Querungen: | Vorziehung |
| Sichtbeziehung Querung: | gut |
| Taktile Barrierefreiheit Querung: | ausreichend |
| Absenkung: | vorhanden |
| Drängelgitter | nicht vorhanden |
| ÖPNV: U Blissestr. (Linien: U7, 101, 104, 249, 310) | |
| Barrierefreiheit Gehweg: | ausreichend |
| Querungen, Weg z. Haltestelle: | LSA, Mittelinsel |
| Barrierefreiheit Querung: | ungenügend |
| Breite Haltestellenbereiche: | ungenügend |
| Radverkehr | |
| Art der RVA | Verkehrsberuhigter Bereich |
| Breite der RVA | - |
| Zustand der RVA | - |
| Abstellung | 0 Anlagen im öff. Straßenraum 0 Anlagen auf Schulgelände |
| Kfz-Verkehr | |
| Straßennetzkategorie | Nebennetz |
| Verkehrsmengen | keine Zählraten vorhanden |
| Anzahl Fahrstreifen | 2 |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 7 |
| Baul. V.-Beruhigung | Aufpflasterung |
| Halteverbot | - |
| Warnschilder (Kinder, Schule, etc.) | - |

Mängelliste

- Fehlende (bauliche) Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen entlang Brandenburgische Allee und am Knotenpunkt Arm Süd Sigmaringer Straße/Gasteiner Straße
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Gieseler Straße und Sigmaringer Straße
- Querungen Brandenburgische Allee in 50 Bereich

- Fehlendes Halteverbot vor Schule in Gieseler Straße
- Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) der Querungshilfen vor Schule und U-Bahnzugänge
- Radverkehrsanlagen in Brandenburgische Straße, Berliner Straße und Blissestraße entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Anzahl der Radabstellanlagen zu gering (fehlen in Sigmaringer Straße komplett)

Maßnahmenempfehlung LK Argus

- Vorziehungen entlang Brandenburgische Allee und am Knotenpunkt Arm Süd Sigmaringer Straße/Gasteiner Straße
- Geschwindigkeitsbegrenzung in Brandenburgischer Allee
- Anlage Fußgängerüberweg / LSA in Brandenburgischer Allee prüfen
- Verlängerung der Vorziehung vor Schule in Gieseler Straße oder Einrichten eines Halteverbots
- Leitsystem zur Auffindbarkeit der U-Bahnhaltestelle und der Querungshilfen vor Schule entwickeln
- Erneuern der Radverkehrsanlagen in Brandenburgische Straße, Berliner Straße und Blissestraße
- Errichten weitere Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz) auf Vorziehung / auf Kfz-Stellplätzen