

Ernst-Adolf-Eschke-Schule

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Waldschulallee	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	vorhanden
Schülerlotsen	
weitere Aus- und Eingänge	über Rheinfelder-Schule
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	< 2,5 m
Beleuchtung:	ausreichend
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Breite eingeschränkt:	-
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	nicht vorhanden
Absenkung:	nicht vorhanden
Drängelgitter	nicht vorhanden
schlechte Sichtbeziehungen an Zufahrt zu Parkplatz	
ÖPNV: S Messe Süd (Linien: S3, S9, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: Maikäferpfad (Linie: 309)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA und ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ungenügend
Radverkehr	
Art der RVA	T 30 und Radweg (einseitig)
Breite der RVA	2,0 bis < 2,0 m
Zustand der RVA	ausreichend
Abstellung	0 Abstellanlagen im öff. Straßenraum 28 Vorderradhalter auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zähldaten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	nicht vorhanden
Halteverbot	kein Parken am Fahrbahnrand
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	-

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

Mängelliste

- Fehlende Querungshilfe vor Schule und am Knotenpunkt Waldschulallee/Zikadenweg
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Waldschulallee
- Unzureichende Barrierefreiheit (taktile) des Gehwegs und am Knotenpunkt Waldschulallee/Zikadenweg
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Fehlender Witterungsschutz an Bushaltestelle Maikäferpfad

Rückmeldung Schule

- Waldweg (kein öffentlicher Weg) zur S-Bahn unzureichend beleuchtet

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Vorziehungen am Knotenpunkt Waldschulallee/Zikadenweg
- Anlage Fußgängerüberweg am Knotenpunkt Waldschulallee/Zikadenweg
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Waldschulallee
- Barrierefreier Ausbau (Leiteinrichtung) am Knotenpunkt Waldschulallee/Zikadenweg
- Barrierefreier Ausbau des Gehwegs (Berliner Struktur)
- Ausbau der Durchwegungen am S-Bahnhof für den Fußverkehr
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)
- Schaffen von Witterungsschutz an Bushaltestelle Maikäferpfad
- Prüfen der Beleuchtung auf dem Weg zur S-Bahn und Schaffen weitere Beleuchtung