

## Otto-von-Guericke-Oberschule

Charlottenburg-  
Wilmerdorf  
Schulwegsicherung

<b>Eingang in der Eisenbahnstraße</b>	
<b>Allgemeines</b>	
Schulwegplan	vorhanden
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
<b>Fußverkehr</b>	
Gehwegbreiten:	> 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Breite eingeschränkt:	Baumscheiben
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	vorhanden
<b>ÖPNV: Eisenbahnstraße (Linie: 104)</b>	
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	gut
<b>Radverkehr</b>	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	60 Bügel im öff. Straßenraum 120 Vorderradhalter auf Schulgelände
<b>Kfz-Verkehr</b>	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

### Mängelliste

- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Eisenbahnstraße
- Radabstellanlagen auf Schulgelände entsprechen nicht den aktuellen Standards

Charlottenburg-  
Wilmerdorf

**Schulwegsicherung**

**Maßnahmenempfehlungen LK Argus**

- Aufpflasterung in Zufahrt Eisenbahnstraße
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Eisenbahnstraße
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)