

Goethe-Gymnasium

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Gasteinerstraße	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	< 2,5 m
Beleuchtung:	ungenügend
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	gut
Breite eingeschränkt:	Einbauten
Art der Querungen:	LSA und Vorziehung
Sichtbeziehung Querung:	ausreichend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	gut
Absenkung:	vorhanden
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: U Blissestraße (Linien: U7, 101, 104, 249, 310)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
Radverkehr	
Art der RVA	(Verkehrsberuhigter Bereich)
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Radabstellanlagen im öff. Straßenraum 70 Fahrradständer auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	7 (geringerer Straßenquerschnitt vor Schule,
Baul. V.-Beruhigung	Fahrbahn in Großsteinpflaster)
Halteverbot	283 direkt vor Schule
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Mängelliste

- Fehlende (bauliche) Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen entlang Brandenburgische Allee und am Knotenpunkt Arm Süd Sigmaringer Straße/Gasteiner Straße
- Unzureichende Sichtbeziehungen (und parkende Fahrzeuge) in Zufahrt östliche Fechnerstraße
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Gasteinerstraße
- Schmale Breiten Gehweg Gasteinerstraße
- Fahrbahnbefestigung Gasteinerstraße in Großsteinpflaster

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

- Radverkehrsanlagen in Brandenburgische Straße, Berliner Straße und Blissestraße entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Beleuchtung teilweise nicht funktionsfähig

Maßnahmenempfehlung LK Argus

- Vorziehungen entlang Brandenburgische Allee und am Knotenpunkt Arm Süd Sigmaringer Straße/Gasteiner Straße
- Halteverbot in Zufahrt östliche Fechnerstraße
- Vorziehung vor Schule (Querschnittsbreiten wegen Feuerwehr prüfen)
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Gasteiner Straße
- Asphaltieren der Fahrbahn (bei gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen!)
- Erneuern der Radverkehrsanlagen in Brandenburgische Straße, Berliner Straße und Blissestraße
- Bedarf weiterer Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz) auf potentieller Vorziehung prüfen
- Erneuern der Beleuchtung vor Schule