

Gottfried-Keller-Gymnasium

Charlottenburg-
Wilmsdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Olbersstraße	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	2,5 bis 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Breite eingeschränkt:	-
Art der Querungen:	LSA
Sichtbeziehung Querung:	gut
Taktile Barrierefreiheit Querung:	gut
Absenkung:	vorhanden
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: U Mierendorffplatz (Linien: U7, M27)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA , FGÜ und unges.
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: S Jungfernheide (Linien: RE2, RE4, RE6, S41, S42, U7, X9, M21, M27, 109)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA , FGÜ und ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
Radverkehr	
Art der RVA	keine vorhanden
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	12 Bügel im öff. Straßenraum 76 Bügel auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Ergänzungsstraße
Verkehrsmengen	6500 Kfz/24 h
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30 (7-16 Uhr)
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Mängelliste

- Fehlende (bauliche) Querungshilfen an Knotenpunkten Kamminer Straße/Fabriciusstraße, Kamminer Straße/Brahestraße, Brahestraße/Taurogener Straße, Brahestraße/Keplerstraße und Gal-lestraße/Lambertstraße

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

- Unzureichende Sichtbeziehungen (und parkende Fahrzeuge) an Knotenpunkten Kamminer Straße/Fabriciusstraße, Kamminer Straße/Brahestraße, Brahestraße/Tauroggener Straße, Brahestraße/Keplerstraße und Gallestraße/Lambertstraße
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Fehlende Barrierefreiheit an Knotenpunkten Brahestraße/Tauroggener Straße, Brahestraße/Keplerstraße und Gallestraße/Lambertstraße
- Fehlende Radverkehrsanlage entlang Olbersstraße
- Fehlender Witterungsschutz an Haltestelle Olbersstraße

Maßnahmen Radabstellanlagen

- 28 neue Bügel (56 Stellplätze) vor Sportplatz Brahestraße

Maßnahmenvorschläge LK Argus

- Vorziehungen an Knotenpunkten Kamminer Straße/Fabriciusstraße, Kamminer Straße/Brahestraße, Brahestraße/Tauroggener Straße, Brahestraße/Keplerstraße und Gallestraße/Lambertstraße
- Aufpflasterung in Zufahrt Kamminer Straße
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Kamminer Straße und Keplerstraße
- Barrierefreier Ausbau (taktil) an Knotenpunkten Brahestraße/Tauroggener Straße, Brahestraße/Keplerstraße und Gallestraße/Lambertstraße
- Barrierefreier Ausbau des Gehwegs (Berliner Struktur) Brahestraße
- Witterungsschutz an der Haltestelle an Olbersstraße
- Errichten weitere Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz) auf Vorziehung
- Anlage von Radverkehrsanlagen entlang der Olbersstraße (entsprechend Mobilitätsgesetz)
- Witterungsschutz an den Radabstellanlagen