

Herder-Gymnasium

Charlottenburg-
Wilmsdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Westendallee	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	< 2,5 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Breite eingeschränkt:	Parken, Einbauten
Art der Querungen:	ungs.
Sichtbeziehung Querung:	-
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	vorhanden
ÖPNV: S Heerstraße (Linien: S3, S9, X34, X49, M49, 218, 349)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA und unges.
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
Radverkehr	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	50 Bügel im öff. Straßenraum 89 Fahrradständer auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählzeiten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Mängelliste

- Fehlende Querungshilfen am Knotenpunkt Oldenburgallee/Westendallee und in der Zufahrt Westendallee
- Unzureichende Sichtbeziehungen am Knotenpunkt Oldenburgallee/Westendallee und in der Zufahrt Westendallee
- Eingeschränkte Breiten Gehweg durch halbseitiges Parken
- Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) zur Haltestelle Heerstraße ab/bis Zufahrt Preußenallee

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Vorziehungen am Knotenpunkt Oldenburgallee/Westendallee und Zufahrt Westendallee (bei Untersagen des schulseitigen Gehwegparkens auch einseitig auf Südseite möglich)
- Aufpflasterung in Zufahrt Westendallee
- Barrierefreier Ausbau (Absenkung und Leiteinrichtung) am Knotenpunkt Oldenburgallee/Westendallee
- Leitsystem zur Auffindbarkeit der Haltestelle Heerstraße entwickeln
- Untersagen des Parkens auf schulseitigem Gehweg in Westendallee
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)