

## Jüdische Traditionsschule

Charlottenburg-  
Wilmerdorf  
**Schulwegsicherung**

Sonderfall: Schule liegt relativ abgeschottet im Park und steht unter sehr hohem Polizeischutz, eine Begehung ist nicht möglich

Schule verkehrlich ruhig gelegen aber nächste Straße Spandauer Damm (StEP Stufe III, 34 100 Kfz/24 h)

### **Mängelliste**

- Fehlende Querungshilfe und unzureichende Sichtbeziehungen (durch parkende Fahrzeuge) entlang Spandauer Damm (Sicherer Weg zur Bushaltestelle ist umwegbehaftet)
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen entlang Spandauer Damm
- Schule befindet sich außerhalb des 30-Abschnitt der Straße
- Teilweise fehlende Absenkung an Querungshilfen entlang Spandauer Damm

### **Maßnahmenempfehlungen LK Argus**

- Vorziehungen (soweit möglich) entlang Spandauer Damm
- Vollsignalisierung Knotenpunkt Spandauer Damm/Meiningenallee prüfen
- Erweitern der Geschwindigkeitsbegrenzung
- Barrierefreier Ausbau (Absenkung) der Querungshilfen entlang Spandauer Damm