

Berlin British School

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

Eingang Dickensweg	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	2,50 bis 4,00 m
Beleuchtung:	ausreichend
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Breite eingeschränkt:	Parken und Einbauten
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: S Olympiastadion (Linien: S3, S9, M49, 218)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	ungesichert und Mittelinsel
Barrierefreiheit Querung:	ausreichend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: Ragniter Allee (Linien: M49, S18)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	ungesichert und Mittelinsel, LSA
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	gut
Radverkehr	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum 37 Vorderradbügel auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	286 zu 8-11 und 14-16 Uhr
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	136-10

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

Mängelliste

- Fehlende bauliche Querungshilfe an Knotenpunkten Knotenpunkten Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg und in Zufahrten Scottweg und Dickensweg
- Unzureichende Sichtbeziehungen (und parkende Fahrzeuge) an Knotenpunkten Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg und entlang Flatowallee
- Fehlende Absenkung an Knotenpunkten, Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg
- Unzureichende Barrierefreiheit (taktil) des Gehwegs Dickensweg und an Knotenpunkten Ragniter Allee/Heerstraße, Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards

Maßnahmenempfehlungen LKA

- Vorziehungen zwischen Schulen
- Vorziehung an Knotenpunkten Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg, in Zufahrt Scottweg und Dickensweg und entlang Flatowallee
- Anlage Fußgängerüberweg entlang Flatowallee prüfen
- Lotsenpunkt prüfen
- Aufpflasterung in Zufahrt Scottweg und Dickensweg
- Bedarf (gemeinsame) Elternhaltestelle in Flatowallee prüfen
- Barrierefreier Ausbau (Absenkung und Leiteinrichtung) an Knotenpunkten Dickensweg/Ragniter Allee und Dickensweg/Swiftweg
- Barrierefreier Ausbau des Gehwegs (Berliner Struktur)
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)
- Errichten weitere Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz) auf Vorziehung