

Wangari-Maathai Internationale Schule

Charlottenburg-
Wilmerdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Babelsberger Straße	
Allgemeines	
Schulwegplan	-
Beförderung	-
Schülerlotsen	vorhanden
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	2,5 bis 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Breite eingeschränkt:	-
Art der Querungen:	ungesichert
Sichtbeziehung Querung:	ungenügend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	-
Absenkung:	-
Drängelgitter	nicht vorhanden
ÖPNV: U Rathaus Schöneberg (Linie: U4)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ungenügend
Breite Haltestellenbereiche:	gut
Radverkehr	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum 46 Vorderradhalter auf Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählzeiten verfügbar
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	(Sackgasse)
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	-

Bezirksgrenze ab Freiherr-vom-Stein-Straße

Mängelliste

- Verkehrszeichen Lotsenpunkt zu weit entfernt vom Knotenpunkt
- Durchwegung zu Park sehr eng und nicht barrierefrei
- Unzureichende Barrierefreiheit (taktile) am Knotenpunkt Freiherr-vom-Stein-Straße/Kufsteiner Straße, Freiherr-vom-Stein-Straße/Meraner Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße/Sterzinger Straße

Charlottenburg-
Wilmerdorf

Schulwegsicherung

- Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) der U-Bahnhaltestelle
- Unzureichende Barrierefreiheit (taktil und Belag) des Gehwegs Babelsberger Straße
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Verkehrszeichen Lotsenpunkt an Lichtmast 14 versetzen
- Schaffen einer ausreichend breiten Durchwegung zum Park
- Barrierefreier Ausbau des Gehwegs Babelsberger Straße (Berliner Struktur)
- Erneuerung der Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz)