

Schinkel-Grundschule

Charlottenburg-
Wilmersdorf
Schulwegsicherung

Eingang in der Nithackstraße	
Allgemeines	
Schulwegplan	vorhanden
Beförderung	-
Schülerlotsen	-
weitere Aus- und Eingänge	-
Fußverkehr	
Gehwegbreiten:	2,5 bis 4,0 m
Beleuchtung:	gut
Zustand des Wegs:	ausreichend
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend/ungenügend
Breite eingeschränkt:	Parken, Baumscheiben und Einbauten
Art der Querungen:	Vorziehung
Sichtbeziehung Querung:	ausreichend
Taktile Barrierefreiheit Querung:	ausreichend
Absenkung:	vorhanden
Drängelgitter	vorhanden
ÖPNV: Luisenplatz/Schloss Charlottenburg (Linien: M45, 109)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ungenügend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	LSA
Barrierefreiheit Querung:	gut
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
ÖPNV: Seelingstraße (Linie: 309)	
Barrierefreiheit Gehweg:	ausreichend
Querungen, Weg z. Haltestelle:	Vorziehung, ungesichert
Barrierefreiheit Querung:	ausreichend
Breite Haltestellenbereiche:	ausreichend
Radverkehr	
Art der RVA	T 30
Breite der RVA	-
Zustand der RVA	-
Abstellung	0 Anlagen im öff. Straßenraum 30 Vorderradhalter auf dem Schulgelände
Kfz-Verkehr	
Straßennetzkategorie	Nebennetz
Verkehrsmengen	keine Zählraten vorhanden
Anzahl Fahrstreifen	2
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	30
Baul. V.-Beruhigung	-
Halteverbot	-
Warnschilder (Kinder, Schule, etc.)	"Gas weg Schule"

Mängelliste

- Fehlende Querungshilfe am Knotenpunkt Schloßstraße/Schustehrstraße, Nithackstraße/Stallstraße sowie westlichen und südlichen Knotenpunktarm Nithackstraße/Wulfshainstraße und an Zufahrt Wulfshainstraße
- Fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Nithackstraße

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Schulwegsicherung

- Fehlende Absenkung am Knotenpunkt und unzureichende Barrierefreiheit (taktile) am Knotenpunkt Schloßstraße/Schustehrusstraße
- Unzureichende Barrierefreiheit (Auffindbarkeit) am Knotenpunkt Schustehrusstraße/Nithackstraße (Zugang Park)
- Nördlicher Gehweg Stallstraße nicht nutzbar durch Parken
- Radabstellanlagen entsprechen nicht den aktuellen Standards
- Fehlender Witterungsschutz an Haltestellen Seelingstraße

Maßnahmenempfehlungen LK Argus

- Vorziehungen und am Knotenpunkt Schloßstraße/Schustehrusstraße, Nithackstraße/Stallstraße sowie westlichen und südlichen Knotenpunktarm Nithackstraße/Wulfsheinstraße (Vorziehung vor Schule vergrößern) und an Zufahrt Wulfsheinstraße
- Aufpflasterung in Zufahrt Wulfsheinstraße
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen (Neuköllner Kissen) in Nithackstraße
- Elternhaltestelle in Schloßstraße zwischen Stallstraße und Wulfsheinstraße vorhalten
- Barrierefreier Ausbau (Absenkung und Leiteinrichtung) am Knotenpunkt Schloßstraße/Schustehrusstraße
- Leitsystem zur Auffindbarkeit der Querung Schustehrusstraße/Nithackstraße
- Erneuerung und Einrichtung weiterer Radabstellanlagen (Anlehnbügel, Witterungsschutz) auf Vorziehung / auf Kfz-Stellplätzen
- Schaffen von Witterungsschutz an Haltestellen Seelingstraße