





Bereiche ehemaliger Gehölzbestände (lt. Luftbild 2000)



überwiegend rudimentärer Vegetationsbestand / Ausdehnung von Gehölzbeständen



vergreiste, verkahlte Gehölzbestände / dsgl. mit Vegetationsblößen im Böschungsbereich



abgängige Zierahornbepflanzung / dsgl. Lücken im Bestand



ungeeignete Ahornnachpflanzung



Baumschäden (Beispiel / weitere Schäden s. Baumtabelle im Anhang) potenzieller Gefahrenbaum; regelmäßig prüfen



(Beispiel / weitere Gefahrenbäume s. Baumtabelle im Anhang)



Baumbestand auf Tunneldecke



Alleebaum unter Altbaumbestand



Baum in Zaun eingewachsen



problematischer Ahornaufwuchs am Rodelhügel





nicht autorisierte Bepflanzungen und Anlagen



Eingangsbereich mit Gestaltmängeln / dsgl. mit



NGA-Lagerfläche (einsehbare Bereiche)

erhöhtem Gestaltungsaufwand



Schilfmattenzaun



Misthaufen




Beeinträchtigung der Raumwirkung durch Zaunbewuchs



Orientierungsbeeinträchtigung



zerfallene Brunnenanlage



Trampelpfade



Vegetationsblößen / Böschungserosion



Ufererosion

Rattennester



Wühllöcher (Hunde, Kaninchen)



Zaun- und Mauerschäden



Schäden am Wegebelag bzw. an Treppenanlagen



ausgetrockneter Bachlauf stark vermüllter Wegeabschnitt



entbehrlicher Parkzugang

mit Sicherheitsrisiko





§-28-Biotope / Brutvogelreviere 2013 (WOLTER 2013)



Biotopbäume / wertvolle Säume



Vorrangflächen für die Käferfauna / wertvolle Bereiche für Wildbienen




potenzielles Fledermausvinterquartier

## Görlitzer Park

0 5 10



20 30 40 50



100 m

(Fachbereich Grünflächen / Umwelt- und Naturschutzamt) Yorckstraße 4-11

10965 Berlin

ÖKOLOGIE & PLANUNG Birkbuschstraße 62 12167 Berlin Tel: 030 / 302 90 70 Oekologie-Planung@t-online.de

Qualitäten und Mängel, Blatt 2 (Osten)

Blattgröße 42,0 x 29,7 cm 1:1.300