

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b> Kalenderwoche	Standort/Straße	Anzahl	Baumnummer	Baumart	Begründung/Nachpflanzung
1.	Altonaer Straße	4	24, 21, 18, 23	Fichte, Waldkiefer	abgestorben, mechanische Versagenskriterien
1.	Daffinger Weg	2	65, 30	Ahorn, Kirsche	nicht mehr standsicher
1.	Dahlwitzer Straße	4	6, 11, 47, 7	Ahorn, Baumhasel, Weide	biologische Versagenskriterien
1.	Druschiner Straße	2	22/1, 10/6	Ahorn, Birke	biologische Versagenskriterien
1.	Götzkeweg	1	3	Weide	biologische Versagenskriterien
1.	Griebenweg	43	184,185,73,160, 153,154,151,150,121, 19,7,6,13,16,234,210, 111,108,119,84,76,59, 4,122,123,146,63, 240,22,20,21,158, 145,148,53,55,52, 167,164,165,166, 95,35	Ahorn, Kastanie, Birke, Scheinzypresse, Walnuss, Apfel, Kirsche, Essigbaum, Schwarzer Holunder	biologische Versagenskriterien, Faulstellen und Pilze, Vandalismus
1.	Janusz-Korczak-Straße	2	14, 44	Winterlinde	biologische Versagenskriterien
1.	Kastanienallee (Hellersdorf)	5	164, 146, 157, 158, 174	Lederhülsenbaum, Kirsche, Eberesche, Winterlinde	abgestorben, Faulstellen und Pilze
1.	Kröver Straße	6	24, 4, 2, 1, 12, 8	Eberesche, Kastanie	biologische Versagenskriterien
1.	Lehnitzstraße	2	151/2, 201	Eiche	Faulstellen und Pilze
1.	Lessingstraße	2	4/1, 8/2	Birke, Weisdorn	biologische Versagenskriterien

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b> Kalenderwoche	Standort/Straße	Anzahl	Baumnummer	Baumart	Begründung/Nachpflanzung
1.	Pfalzgrafenweg	1	39/1	Eberesche	biologische Versagenskriterien
1.	Seestraße	1	22	Ahorn	biologische Versagenskriterien
1.	Thurandtweg	2	3, 2	Weisdorn	biologische Versagenskriterien
1.	Uhlandstraße	3	19/3	Esche	biologische Versagenskriterien
1.	Wilhelm-Blos-Straße	3	16, 34, 37	Lederhülsenbaum	biologische Versagenskriterien
2.	Boschpöler Platz	1	50	Ahorn	abgestorben
2.	Cottbusser Straße	2	29, 47	Weide, Eberesche	biologische Versagenskriterien
2.	Hamburger Straße	3	49, 48, 46	Birke	Faulstellen und Pilze
2.	Kienbergstraße	2	93, 100	Ahorn, Esche	biologische Versagenskriterien
2.	Kienbergstraße 34-64	11	142,166,205,209,150,88,89,90,91,92, 123	Ahorn, Birke, Pappel	biologische Versagenskriterien
2.	Kummerower Ring	1	184	Nordmann-Tanne	abgestorben
2.	Spielplatz Langenbeckplatz	1	56	Robinie	biologische Versagenskriterien
2.	Lemkestraße	3	5/4, 5/3, 2/1	Ahorn	mechanische Versagenskriterien
2.	Marzahner Chaussee	2	36, 34	Ahorn	biologische Versagenskriterien
2.	Mehrower Allee	1	72	Ahorn	biologische Versagenskriterien
2.	Rembrandtsraße	1	61	Kastanie	mechanische Versagenskriterien

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b> Kalenderwoche	Standort/Straße	Anzahl	Baumnummer	Baumart	Begründung/Nachpflanzung
2.	Trappenfelder Pfad	1	112	Esche	Pilzbefall
3.	Birkenstraße	1	10/1	Birke	mechanische Versagenskriterien
3.	Buckower Ring	2	6, 14	Birke, Pappel	Pilzbefall
3.	Diestelfalterstraße	1	17	Esche	biologische Versagenskriterien
3.	Fichtenstraße	2	10/6, 10/11	Kirsche, Robinie	abgestorben
3.	Grünfläche entlang der Wuhle	4	92, 18, 245, 94	Ahorn, Birke, Esche	abgestorben
3.	Habichtshorst	3	4, 2, 3	Esche	biologische Versagenskriterien
3.	Hönowe Straße	26	96,102,169,100,101, 99,98,45,9,134, 141,144,148,149, 151,95,62,37,31, 12,171,103,104,97,163,115	Ahorn, Kastanie, Schwarzer Holunder,	Fehlentwicklung, Faulstellen und Pilze, Vandalismus,
3.	Landsberger Allee	5	8397, 8399, 8400, 8402,8403	Ahorn	biologische Versagenskriterien
3.	Ledebourstraße	8	89/4,83/2,81/1,106/2,54/1,63/1,87/1 ,93/4	Ahorn, Birke, Kirsche, Robinie	biologische Versagenskriterien
3.	Rahnsdorfer Straße	1	31/1	Birke	Pilzbefall
3.	Sudermannstraße	1	42	Weide	biologische Versagenskriterien
4.	Biesdorfer Baggersee	1	199	Ahorn	abgestorben
4.	Dahlwitzer Straße	2	9, 37	Ahorn, Winterlinde	biologische Versagenskriterien
4.	Draykestraße	1	6/1	Ahorn	Pilzbefall

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b> Kalenderwoche	Standort/Straße	Anzahl	Baumnummer	Baumart	Begründung/Nachpflanzung
4.	Druschiner Straße	1	22/2	Weisdorn	biologische Versagenskriterien
4.	Fortunaallee	1	33	Kastanie	biologische Versagenskriterien
4.	Giesestraße	1	69/2	Ahorn	Faulstellen
4.	Glambecker Ring/Parsteiner Ring	3	215, 116, 117	Pappel	mechanische Versagenskriterien
4.	Griebenweg	3	180, 197, 218	Ahorn, Birke, Weisdorn	biologische Versagenskriterien
4.	Gülzower Straße	7	304,308,259,271,274,280,298	Ahorn, Esche, Bergulme	Faulstellen und Pilze, abgestorben
4.	Landsberger Allee	7	8422,8423,8424,8426, 8427,8428,8425	Ahorn, Birke	biologische Versagenskriterien
4.	Langenbeckplatz-Spielplatz	8	51,42,233,624,102, 108,194,232	Ahorn, Kirsche, Robinie	Altersabgang, abgestorben, Faulstellen und Pilze
4.	Marzahner Chaussee	1	117	Birke	Faulstellen und Pilze
4.	Pilsener Straße	1	13/1	Winterlinde	biologische Versagenskriterien
4.	Rahnsdorfer Straße	8	39/5,60/1,76/2,48/2, 34/2,30/12a,30/30, 47/2	Ahorn, Birke, Eiche, Eberesche, Krim-Linde	biologische Versagenskriterien
4.	Straußstraße	2	21, 39	Baumhasel, Fichte	Vandalismus, Bestandsregulierung
4.	Verdistraße	4	54, 34, 31, 46	Ahorn, Kirsche, Essigbaum	Faulstellen und Pilze
5.	Allee der Kosmonauten	1	365	Robinie	mechanische Versagenskriterien
5.	Am Feldberg	2	19/1, 3/2	Esche	mechanische Versagenskriterien
5.	Bredereckstraße	1	15/1	Ahorn	Vandalismus

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b>					
<b>Kalenderwoche</b>	<b>Standort/Straße</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Baumnummer</b>	<b>Baumart</b>	<b>Begründung/Nachpflanzung</b>
5.	Ebereschentallee	1	13/6	Eberesche	abgestorben
5.	Erich-Baron-Weg	2	67/1, 99/2	Ahorn, Winterlinde	mechanische Versagenskriterien
5.	Kumberger Weg	1	9/1	Birke	mechanische Versagenskriterien
5.	Lessingstraße	1	4/2	Ahorn	abgestorben
5.	Mirower Straße	1	143/1	Ahorn	mechanische Versagenskriterien
5.	Müllerstraße	1	30B/2	Eberesche	mechanische Versagenskriterien
5.	Parsteiner Ring	1	66	Eberesche	Faultstellen und Pilze
5.	Pilgramer Straße	1	108/1	Robinie	mechanische Versagenskriterien
5.	Pyramidenring	20	89,103,101,87,83,82, 92,95,112,111,106,93,105,91 113,110,108,110,115,114	Ahorn, Birke, Ölweide, Pappel, Weide	mechanische Versagenskriterien, abgestorben, Bestandsregulierung
5.	Reetzer Weg	1	13	Eberesche	abgestorben
5.	Ringenwalder Straße	1	5	Pappel	Mechanische Versagenskriterien
6.	Lehnitzstraße	1	31/1	Ahorn	Mechanische Versagenskriterien
6.	Rahnestraße	1	4/1	Winterlinde	Mechanische Versagenskriterien
6.	Reetzer Weg	4	51,9,11,17	Fichte, Eberesche	abgestorben, biologische Versagenskriterien
6.	Ridbacher Straße	1	45/2	Birke	biologische Versagenskriterien
6.	Zochestraße	4	23, 22, 20, 11	Eiche, Essigbaum	Bestandsregulierung

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b>					
<b>Kalenderwoche</b>	<b>Standort/Straße</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Baumnummer</b>	<b>Baumart</b>	<b>Begründung/Nachpflanzung</b>
7.	Allee der Kosmonauten	2	1257,1265	Pappel	Faulstellen, Pilze
7.	Basdorfer Straße	1	27	Pappel	Altersabgang
7.	Bausdorfstraße Kaulsdorf	1	76/1	Ahorn	abgestorben
7.	Dahlwitzer Straße	1	13	Winterlinde	Fehlentwicklung
7.	Donizettistraße	1	54/2	Winterlinde	abgestorben
7.	Freiburger Straße	3	9A/3, 10/1, 10/4	Birke, Eberesche	abgestorben
7.	Honsfelder Straße	1	20	Weide	verursachte Schäden in einer baulichen Anlage
7.	Ingolstädter Straße	1	14	Birke	Faulstellen und Pilze
7.	Jägerstraße	2	3/1, 62/1	Lebensbaum	Faulstellen und Pilze
7.	Louis-Lewin-Straße	4	118, 115, 116, 117	Ahorn	Faulstellen und Pilze
7.	Marchwizastraße	1	44	Ahorn	mechanische Versagenskriterien
7.	Mehrower Allee	8	76, 151, 85, 86, 89, 129, 130, 23	Ahorn	biologische Versagenskriterien
7.	Münsterberger Weg	2	28/1, 28/2	Birke	mechanische Versagenskriterien
7.	Murtzener Ring	8	34, 131, 135, 33, 141, 35, 181, 187	Ahorn, Kastanie, Pappel, Eberesche, Krim-Linde	mechanische und biologischen Versagenskriterien
7.	Myslowitzer Straße	1	21/1	Winterlinde	Pilze
7.	Rudolf-Leonhard-Straße	1	73	Pappel	Bauvorhaben
7.	Waldstraße	3	40/4, 3/2, 3/1	Ahorn, Eberesche	abgestorben
7.	Waplitzer Straße	7	10, 16, 14, 13, 5, 6,12	Ahorn, Esche	Bestandsregulierung, Schädigung baulicher Anlagen, Bestandsregulierung
8.	Blumberger Damm	3	2384, 2385, 2386	Pappel	mechanische Versagenskriterien

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b> Kalenderwoche	Standort/Straße	Anzahl	Baumnummer	Baumart	Begründung/Nachpflanzung
8.	Karlstraße Mahlsdorf	1	4/2	Ahorn	mechanischer Versagensgrund
8.	Mehrower Allee	53	3,186,234,281,211,242,243,245,250, 252,254,257,260,261,262,263, 269,270,271,273,274,77,279, 284,288, 289,290,291,293,296, 311,312,313,317,251,266,320,330, 331,332,333,334,337,338,344,345, 346,352,356,357,373,411,472	Winterlinde, Sommerlinde	abgestorben
8.	Rhinstraße	2	319, 294	Kaiserlinde	mechanische Versagenskriterien
8.	Jänschwalder Straße 4	1	150	Birke	abgestorben
8.	Wilhelmsmühlenweg	1	53/1	Winterlinde	abgestorben
9.	Boschpöler Straße	1	32	Krim-Linde	mechanische Versagenskriterien
9.	Hohensaatener Straße	1	16	Esche	Faulstellen und Pilze
9.	Körnerplatz	2	129, 241	Birke, Fichte	abgestorben
9.	Landsberger Allee	1	8786	Linde	Unfallschaden
9.	Otto-Rosenberg-Straße	1	1	Pappel	Faulstellen, Pilze
17.	Wernerstraße 23	1	23/1	Feldulme	nicht mehr standsicher, hohe Bruchgefahr
44.	Meeraner Str.	3	3,25,55	Kirsche, Linde	Biologische Versagekriterien
43. - 45.	Blenheimstr.	11	90,71,69,68,55,43,42,41,36,18,4	Ahorn, Eberesche, Traubenkirsche	Biologische Versagekriterien
50.	Klausdorfer Str. 1	1	19	Weide	Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben

**Baumfällungen auf öffentlichen Flächen  
 im Jahr 2021**

<b>2021</b>					
<b>Kalenderwoche</b>	<b>Standort/Straße</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Baumnummer</b>	<b>Baumart</b>	<b>Begründung/Nachpflanzung</b>
50.	Klausdorfer Str. 1	1	ohne	Robinie	Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben
50.	Klausdorfer Str. 1	1	ohne	Robinie	Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben
50.	Klausdorfer Str. 1	1	23	Weide	Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben
50.	Klausdorfer Str. 1	1	ohne	Weide	Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben
49.	Wörlitzer str.	1	38	Eschenahorn	Stammfuß Höhlung/Fäule