


Stadtplan von Berlin.

Bezirk Tempelhof
Vermessungsamt.


- total beschädigt
- Abbruch empfehlenswert
- vielleicht wiederherstellbar
- bewohnbar bzw. benutzbar



Berliner Lithographisches Institut, Berlin W 35

Zustand Febr. 1937. Einzelne Nachträge Juli 1941.
Nachdruck und sonstige Vervielfältigungen dieses
Blattes oder einzelner seiner Teile sind untersagt.
Vermessungsamt Neukölln

Maßstab 1:4000.



IVbe-o