




Allgemeine Hinweise zur Luftbildauswertung (LBA)







Bei der Auswertung von Luftbildern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist mit einer Lageungenauigkeit der ermittelten Anhaltspunkte von mind. 1 - 3 m zu rechnen! An die Antragsfläche angrenzende Anhaltspunkte werden aus Sicherheitsgründen innerhalb eines Saums von 15 m dargestellt. Dieser Saum ergibt sich aus der Summe von zu erwartenden Lageungenauigkeiten von Anhaltspunkten und dem Wirkungsbereich von Bodeneingriffen durch Baumaßnahmen (Erschütterungen ausgenommen). Aus arbeitsorganisatorischen Gründen können keine über die Aktenlage hinausgehenden Koordinaten von Anhaltspunkten zur Verfügung gestellt werden. Eine antragsbezogene Darstellung der LBA wird grundsätzlich als Ausschnitt aus einer bestehenden LBA für ein deutlich größeres Untersuchungsgebiet entwickelt. Im Kurzbericht genannte Erschwernisse beziehen sich auf das vorgenannte größere Untersuchungsgebiet. Es ist möglich, dass die genannten Erschwernisse nicht oder nur teilweise auf die Antragsfläche zutreffen.

Punkt-Merkmale sind grundsätzlich lagegenau, aber nur symbolisch dargestellt.




















Reale Größe variiert.

	Bombenblindgänger geborgen (genaue Lage bekannt)	Blindgängerfund Lage koordinatenmäßig bekannt.
	Bombenblindgänger geborgen (genaue Lage innerhalb der Fläche unbekannt, mit Erläuterung)	Blindgängerfund innerhalb der markierten Fläche. Lageungenauigkeit resultiert aus Art oder Alter der Meldung.
	Bombenblindgänger geborgen (genaue Lage unbekannt, mit Erläuterung)	Blindgängerfund innerhalb einer nicht weiter markierten Fundfläche > 80.000 m ² , Lageungenauigkeit resultiert aus Art oder Alter der Meldung.
	Bombenblindgängerverdachtspunkt (Bombe ab 50 kg)	realer Durchmesser ca.1 bis 3 m
	Bombenblindgängerverdachtspunkt (nach Überprüfung der LBA verworfen)	Bombenblindgängerverdachtspunkt nach Überprüfung durch Luftbildauswertung aus dem Gefahrenverdacht entlassen.
	Bombenblindgängerverdachtspunkt (nach Überprüfung vor Ort aus dem Verdacht entlassen)	Bombenblindgängerverdachtspunkt nach Überprüfung in der Örtlichkeit aus dem Gefahrenverdacht entlassen.
	Bombenrichter	Kratergröße variiert (im Durchschnitt 8 m)
	Erdloch	Vertiefung unbekannter Herkunft, realer Durchmesser ca.1 bis 3 m
	Flakstellung	Stellung mit / für Flugabwehrkanone
	Munitionslager	Stellung zur Aufbewahrung von Munition
	Militärisches Kleingebäude	
	Deckung	kleine Schutzeinrichtung (offen oder geschlossen)
	Sonstiger Punkt	mit Erläuterung

Linien-Merkmale sind lagegenau dargestellt, die Breite nur symbolisch.

	Straßensperre	im Luftbild erkennbare Abriegelung der Fahrbahn
	Panzergraben	reale Breite ca. 4 m
	Graben (tlw. trocken)	reale Breite ca. 3 m
	Splittergraben	reale Breite ca. 2 m
	Gleis 1945	Verlauf der Eisenbahngleisanlagen bis 1945
	Hist. topographische Linie (mit Erläuterung)	

Flächen-Merkmale sind lagegenau und in realer Größe dargestellt.

	Antragsfläche	
	Sonstige Fläche Tr.= Trümmer	mit Erläuterung
	Archivalienbefund	mit Erläuterung
	Militärisches Gebäude	
	Baracke	leichter, flacher, zerlegbarer Bau für eine behelfsmäßige Unterbringung
	Baracke, rückgebaut	
	Bunker	mit Erläuterung
	Milit. Einrichtung	mit Erläuterung
	Löschteich	nach dem Krieg meist verfüllte Vertiefung
	Löschteich, ebenerdig	temporärer Löschteich, ohne Bodeneingriff
	Löschteich vollständig geräumt	Löschteich aus dem Gefahrenverdacht entlassen
	Bauwerksschaden	zerstörtes bzw. beschädigtes Gebäude
	Einschränkung der LBA	fehlende Bodensicht durch z.B. Vegetation / Wolken
	Altbebauung	offensichtlich unbeschädigtes, nach dem Krieg beseitigtes Gebäude
	Historische Topographie	z.B. Lagerplatz, Kleingartenanlagen etc.
	Gewässer aktuell	aktuelle Wasserflächen nach Gewässerkarte-Berlin
	Überschwemmungsbereich	in Abhängigkeit vom Wasserstand überspülte Uferbereiche
Landgewinn / Landverlust		
	Wasser 1945	in Luftbildern bis 1945 mit Wasser bedeckte Fläche
	Land 1945	in Luftbildern bis 1945, Fläche ohne Wasser. Die Differenz zwischen "Gewässer aktuell" und "Land 1945" deuten auf eine Wasserfläche zwischen 1946 und heute hin.